

## RAPORT TECHNICZNY

<b>Zamawiający raport:</b>	Santander Leasing ul. Kolorowa 8 60-198 Poznań
<b>Numer zlecenia:</b>	119/24/03/2025/Santander Remarketing ECR
<b>Numer wewnętrzny:</b>	NPE/00920/2024
<b>Wykonawca raportu:</b>	Przemysław Kaluźny
<b>Przedmiot raportu:</b>	Urządzenie wielofunkcyjne EPSON WF-C21000
<b>Nr fabryczny:</b>	X75G002438
<b>Data sporządzenia raportu:</b>	27-03-2025r



## Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, rzecz Santander Leasing.

## Przedmiot raportu

W dniu 27-03-2025 r. przeprowadzono oględziny w magazynie zleceniodawcy w Tarczynie przez rzeczoznawcę: Sebastian Konopik.

Przedmiotem raportu jest urządzenie wielofunkcyjne EPSON WF-C21000 służące do drukowania, skanowania oraz kopiowania dokumentów. Wyposażone w ekran dotykowy umożliwiający podgląd dokumentów przed wydrukiem, przeglądanie, wybieranie, drukowanie określonych stron. Znajduje zastosowanie w biurach.

### Dane identyfikacyjne i techniczne:

<b>Nazwa:</b>	Urządzenie wielofunkcyjne
<b>Producent:</b>	EPSON
<b>Model:</b>	WF-C21000
<b>Rok produkcji:</b>	2023
<b>Numer seryjny:</b>	X75G002438
<b>Czas pracy:</b>	Brak danych
<b>Wymiary:</b>	1700x700x850mm
<b>Materiał:</b>	stal nierdzewna
<b>Szybkość druku:</b>	100 str/min
<b>Technologia druku:</b>	Atramentowa
<b>Typ wydruku:</b>	Czarny, Kolor
<b>Rozdzielczość druku:</b>	600x2400 DPI
<b>Obsługiwane rozmiary:</b>	A3, A4, A5, A6
<b>Podajniki papieru:</b>	4 szt. (pojemność wejściowa 2350 ark.)
<b>Waga:</b>	Waga: 177 kg
<b>Zasilanie:</b>	230V

### Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się w hali magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. W trakcie oględzin ze względu na brak przewodu zasilającego, brak możliwości sprawdzenia w działaniu w warunkach magazynowych. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności po uruchomieniu.

Maszyna przed dalszą eksploatacją wymaga obsługi serwisowej.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania obudowy, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- przewód zasilający – brak
- zbiornik na zużyty atrament – brak,

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania

dyrektyw UE.

Stan maszyny określa się jako dobry.

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi, historii eksploatacji, serwisowania. Brak informacji odnośnie gwarancji przedmiotu

## **Zastrzeżenia ograniczające**

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## **Załączniki**

Dokumentacja zdjęciowa.









